

Digebesigtigelse/digevandring Fredag den 16/04 2021

Besigtigelsen påbegyndt klokken 15.00 og afsluttet klokken 17.00.

Vejret: Klart, tørt, sol, vind 5 m/s NØ, tp. 10 gr. C. Vandstand i besigtigelsesperioden +5 cm DVR 90 op til +6 cm. DVR 90 kl. 15.30 herefter faldende til +3 cm DVR 90 ved slutningen.

Deltagere: Steffen Bornhøft, Erik Holk Poulsen, Carsten Vibholm. Carsten deltog indefra til Ryvangs Alle.

Turen gik inde fra Hospitalsgrunden og ud mod Åkrogen.

Fløjdiget er intakt som tidligere.

Mellem Hospitalsgrunden og Platanvej er stranden noget stenet som vanligt. Smal bræmme sand i opskylslinjen. Diget er uændret og intakt fra tidligere.

Fra Platanvej mod Rønnevej er diget afskyllet/rømmet for græsvækst nedad, men der er ikke egentlig eroderet i leret, er i intakt stand som tidligere. Der er kommet pænt med sand ind på stranden. (billede 1)

Ved Rønnevej og Lindevangsvej er reparationsarbejdet og sikringen af digefoden gennemført, så diget nu igen er intakt. Der er kommet en del sand på stranden igen. (billede 3,4,5) Der er lagt stenbeskyttelse foran diget, og det tager lidt bredde fra stranden. Der ser ud til at være suppleret med sten på stenkastningen inderst. (billede2)

Ud for Lindevangsvej til noget før udløbet ved Ahornvej er der endnu noget mere stenet strand. (billede 6) Der ser ud til at komme begyndende sandaflejring, ligesom der er længere inde på kysten.

Før Ahornvejs rørudløb er der igen fint med sand på stranden fortsættende udad, dog med vanlig erosion bag rørudløbet udad. (billede 7)

Ved Ahornvej er broen blevet forlænget opad over stranden, og der er slået lodrette bædder på broen, hvad kan have høfdevirkning. (billede 8) Der er ikke set tilladelse til dette. Vi vil observere virkninger og gener. Kommunen er oplyst om forholdene.

Stranden er udad fra Bellevue med øgede småklitter, lidt lavere strand på den inderste del, udad uændret.

Der er efter Vejlbys Hage, lidt uvanligt, stadig pæn sandstrand.

Der er et par overgange, der er uhensigtsmæssige/ikke lovlige ved Havgårdsvej og Vibevej (billeder 9,10)

Diget er på forløbet fra Lindevangsvej helt til Åkrogen uændret uskadt og intakt.

Det har kunnet konstateres, at Århus Vand har forhøjet karmene på pumpestationerne ca. 30 cm alle steder. (billede 11)

Konklusion:

Efter at diget udfør Rønnevej-Lindevangsvej er repareret og sikret er hele diget således igen intakt. Diget findes i hele sin udstrækning ved besigtigelsen 16/4 2021 at være i stort set uændret stand, som det er anført ved Niras-Rapporten i december 2005 og rapporten om digekontrol fra Århus Kommune/Orbicon fra eftersommeren 2011 dateret 11. jan. 2012

Diget opfylder derfor de heri anførte tilstrækkelige dimensionskrav.

Risskov den 16/04 2021

Steffen Bornhøft

Erik Holk Poulsen

Carsten Vibholm



(1) Der er pænt med sand på ved Platanvej



(2) Rønnevej: Der ser ud til også at være lagt nogle supplerende nye sten på stenkastningen inderst



(3) Rønnevej: Pænt med sand, den nyanlagte digebeskyttelse i baggrunden



(4) Overgangen til Lindevangsvej vestlige del. Pænt med sand, nyanlagt digebeskyttelse



(5) Den nyanlagte digebeskyttelse/-forstærkning set fra Ø



(6) Lindevangsvej østlige del af stranden, endnu noget stenet



(7) Pænt med sand allerede fra før røret ved Ahornvej. Rørudløbet giver nogen erosion mod øst.



(8) Ahornvej strand set fra øst. Uden tilladelse forlænget bro med lodrette brædder, hofdeeffekt!



(9) Ulovligt slået passage ned gennem strandens bevoksning udfor Havgårds Tværvvej



(10) Ulovlig anlagt privat passage ned over diget udfor Vibevej



(11) Århus Vand har alle steder forhøjet ”karmene” på pumpestationerne med ca. 30 cm.